HARTFORD-ROYALTON																				SH.13
AC IM IR 089-1(8)																				
NORTH BOUND		REHAB OF DI CLASS I (MOD.)	6" UND. (MOD.)	MEMBRANE	SOLID ROCK EXC. (MOD)	EROSION MATTING	AGGREGATE SHOULDERS	ROOT WADS	FISH LUNKERS											
		604.412	605.10	900.123	203.16	654.10	402.11	900.10	900.13											
MM-MM	POS.	(EA.)	(LF)	(SF)	(CY)	(SY)	(CY)	(LS)	(LS)											
5.15	CL																			
5.18	OUT																			
5.23	CL																			
5.30	CL																			
5.35	OUT																			
5.37	CL																			
5.43	CL																			
5.50	CL																			
5.58	CL																			
5.63	CL																			
5.73	CL																			
5.78	OUT																			
5.83	OUT																			
5.90	MED																			
5.95	CL																			
6.05-6.17	CL																			
6.23	CL																			
6.30	CL																			
6.40	CL																			
6.47	CL																			
6.53	CL																			
6.58	CL																			
6.63	MED																			
6.67	MED																			
7.12	OUT																			
7.17	OUT																			
7.22	OUT																			
7.25	OUT																			
7.27	OUT																			
7.33-7.34	CL																			
7.27-7.35	OUT	3	434	11295																
7.38-7.40	OUT																			
7.45	CL																			
7.50-7.57	MED																			
7.52	CL																			
SHEET TOTALS:		3.0	434.0	11295.0																