SHEET 5A

5


Barn
Post Office
Store
Fish Commission
Grange Store
Grange
To Chamberlin Springs
Curve No. 14
Δ = 30°-35'
D = 9°-0'
T = 78.9'
L = 157.3'
Curve No. 13
Δ = 30°-40'
D = 9°-0'
T = 75.1'
L = 341.8'
Fish Commission
Sign Board
To Forms
Gas Center
Gas Center
Gas Center
Gas Center
Gas Center
Gas Center
George Grover
C.H. Ross
C.H. Ross
C.H. Ross
C.H. Ross
N 47°-24' W
S 47°-24' E
740.0'
P.C. 24+78.2
P.T. 24+78.2
P.C. 32+72.2
P.T. 32+72.2
P.C. 40+04.1
P.T. 40+04.1
P.C. 48+77.3
P.T. 48+77.3
P.C. 56+81.1
P.T. 56+81.1
P.C. 64+72.2
P.T. 64+72.2
P.C. 72+63.3
P.T. 72+63.3
P.C. 80+77.3
P.T. 80+77.3
P.C. 88+77.3
P.T. 88+77.3
P.C. 96+77.3
P.T. 96+77.3
P.C. 104+77.3
P.T. 104+77.3
P.C. 112+77.3
P.T. 112+77.3
P.C. 120+77.3
P.T. 120+77.3
P.C. 128+77.3
P.T. 128+77.3
P.C. 136+77.3
P.T. 136+77.3
P.C. 144+77.3
P.T. 144+77.3
P.C. 152+77.3
P.T. 152+77.3
P.C.