Subgrade undercuts

SUB Item	Sta ~ Sta	Quant	Source Bk.	Pg
E75	75+50 ~ 79+50	549.6 CYMM	7	92
E85	86+75 ~ 87+65	79.4	7	93
E95	99+25 ~ 100+0	113.2	7	94
		762.2		
		R. Comi		

Special ditches - from

Sta ~ Sta	Quant	SUB ITEM	Bk	Pg
75+53 ~ 76+91 Rt	41.5	7550	2	4
77+21 ~ 77+35 Rt	0.9	7721		14
77+68 ~ 79+41 Rt	49.8	7766		22
79+80 ~ 80+33 Rt	18.7	7977		32
80+50 ~ 84+63 Rt	121.5	8054		44
83+0 ~ 85+0 Lt	16.5	8300		50
86+50 ~ 89+50 Lt	50.0	8650		56
86+50 ~ 89+83 Rt	74.4	8650A		60
90+23 ~ 90+85 Rt	32.1	9018		66
94+98 ~ 94+30 Rt	88.1	9200		134
97+28 ~ 98+58 Rt	28.7	9725	2	80
Stopa undercut 99+0 ~ 99+30 Lt	18.0	E99	SEE page 152	
	540.2 cy			
	R. Comi 12/16/93			
Culvert TYPE 1				
21+50	244.4	2147	DRAINAGE SHEET	
	784.6			
	785 cy			
	R. Comi			