TOD Program Steps

Step 9 Program 2 Step Begins 2100

Flash.	.	Dimming Enable.	.
Red Rest	.	Alt Veh Extension . . .	.
Spare 5.	.	Det Log Enable.	.
Spare 3.	.	Spare 4	.
Type 0 Dly Enable. .	.	Spare 2	.
Det Diag Plan. . . .	0		

	Phase Number											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Max 2 Enable	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Max 3 Enable	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Veh Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Veh Max Recall	.	X	.	.	.	X	.	.	.	.	.	.
Ped Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cond Service Inhibit. . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Phase Omit	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Special Function	.	.	.	.	.	.	.	.				

	A	B	C	D	E	F
Alt Sequence	.	.	.	.	.	.

Step 10 Program 2 Step Begins 2300

Flash.	X	Dimming Enable.	.
Red Rest	.	Alt Veh Extension . . .	.
Spare 5.	.	Det Log Enable.	.
Spare 3.	.	Spare 4	.
Type 0 Dly Enable. .	.	Spare 2	.
Det Diag Plan. . . .	0		

	Phase Number											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Max 2 Enable	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Max 3 Enable	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Veh Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Veh Max Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ped Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cond Service Inhibit. . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Phase Omit	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Special Function	.	.	.	.	.	.	.	.				

	A	B	C	D	E	F
Alt Sequence	.	.	.	.	.	.