District 5 MS 500-516 MS 502 US7 & VT22A 8/10/2012 7:35

TOD Program Steps

Step 1 Program 1 Step Begins 0600

Flash.	.	Dimming Enable.	.
Red Rest	.	Alt Veh Extension	.
Spare 5.	.	Det Log Enable.	.
Spare 3.	.	Spare 4	.
Type 0 Dly Enable. . .	.	Spare 2	.
Det Diag Plan. . . .	0		

	Phase Number											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Max 2 Enable	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Max 3 Enable	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Veh Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Veh Max Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ped Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cond Service Inhibit. . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Phase Omit	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Special Function	.	.	.	.	.	.	.	.				

	A	B	C	D	E	F
Alt Sequence	.	.	.	.	.	.

Step 2 Program 1 Step Begins 2300

Flash.	X	Dimming Enable.	.
Red Rest	.	Alt Veh Extension	.
Spare 5.	.	Det Log Enable.	.
Spare 3.	.	Spare 4	.
Type 0 Dly Enable. . .	.	Spare 2	.
Det Diag Plan. . . .	0		

	Phase Number											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Max 2 Enable	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Max 3 Enable	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Veh Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Veh Max Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ped Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cond Service Inhibit. . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Phase Omit	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Special Function	.	.	.	.	.	.	.	.				

	A	B	C	D	E	F
Alt Sequence	.	.	.	.	.	.