TOD Program Steps

Step 3 Program 1 Step Begins 1530

Flash. . . . . .
Red Rest . . . . . .
Spare 5. . . . . .
Spare 3. . . . . .
Type 0 Dly Enable. . .
Det Diag Plan. . . . 0

Dimming Enable. . . . . .
Alt Veh Extension . . . .
Det Log Enable. . . . . .
Spare 4 . . . . . .
Spare 2 . . . . . .

	Phase Number											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Max 2 Enable	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Max 3 Enable	X	X	X	X	X	X	X	X	.	.	.	.
Veh Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Veh Max Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ped Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cond Service Inhibit. . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Phase Omit	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Special Function	.	.	.	.	.	.	.	.				

	A	B	C	D	E	F
Alt Sequence	.	.	.	.	.	.

Step 4 Program 1 Step Begins 1800

Flash. . . . . .
Red Rest . . . . . .
Spare 5. . . . . .
Spare 3. . . . . .
Type 0 Dly Enable. . .
Det Diag Plan. . . . 0

Dimming Enable. . . . . .
Alt Veh Extension . . . .
Det Log Enable. . . . . .
Spare 4 . . . . . .
Spare 2 . . . . . .

	Phase Number											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Max 2 Enable	X	X	X	X	X	X	X	X	.	.	.	.
Max 3 Enable	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Veh Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Veh Max Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ped Recall	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cond Service Inhibit. . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Phase Omit	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Special Function	.	.	.	.	.	.	.	.				

	A	B	C	D	E	F
Alt Sequence	.	.	.	.	.	.